

# Thermometer


Art.no 36-1833 Modell ST-9215C-300

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact our Customer Services.

## Description

Digital pocket thermometer.

- Memory for max and min temperature.
- Stainless steel sensor.
- Water resistant.
- Automatic 1 hour shut-off.
- Low battery indicator.
- Plastic sensor cap.



1. Display
2. [MAX/MIN]
3. [ON/OFF]
4. [°F/°C]

## Safety

### Caution:

- Never use the thermometer in the oven or the microwave.
- Remove the battery if the thermometer is not to be used for an extended period.
- Plastic parts of the thermometer can withstand temperatures from -10 °C to 50 °C.

## Operation

- Press the ON/OFF button. After a second all functions will show on the display and the thermometer will be ready for use.
- Select the temperature display (Celsius or Fahrenheit) by pressing the °F/°C button.
- In order to get an accurate reading as possible the sensor should be placed at least 10 mm into the liquid or material to be measured.

## Max/min temperature

- Press the max/min button to display the lowest measured (min-) temperature.
- Press the max/min button twice to display the highest measured (max-) temperature.
- The display will return to displaying the current temperature after 3 seconds.
- The memory for max and min temperatures are erased when the thermometer is turned off.

## Changing batteries

It is time to change batteries when the low-battery indicator appears on the display.

- Open the battery cover by loosening the three screws which hold it secure.
- Place an SR44 battery in the battery compartment. Make sure the plus poles are facing upwards.
- Screw the battery cover back securely.

## Disposal

The thermometer contains a battery. Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure of how to dispose of this product, please contact your municipality.

## Specifications

**Temperature range** -50 °C to +300 °C

<b>Resolution</b>	0.1 °C for temperatures ranging from -19.9 °C to +199.9 °C, otherwise 1 °C
<b>Accuracy</b>	+/-1 °C between -30 °C and +250 °C, otherwise +/-2 °C
<b>Battery</b>	1 x SR44, 1.5 V

# Termometer


Art.nr 36-1833 Modell ST-9215C-300

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

## Beskrivning

Digital ficktermometer.

- Minne för max- och mintemperatur.
- Givare i rostfritt stål.
- Vattenskyddad.
- Automatisk avstängning efter 1 timme.
- Indikator för svagt batteri.
- Plastfodral för givaren.



1. Display
2. [MAX/MIN]
3. [ON/OFF]
4. [°F/°C]

## Säkerhet

### Varning!

- Använd inte termometern i ugn eller mikrovågsugn.
- Tag ur batteriet om termometern inte ska användas under en längre tid.
- Plastdetaljerna på termometern tål -10 °C till +50 °C.

## Användning

- Tryck på av/på-knappen. Under en sekund syns alla funktioner på displayen, och termometern är färdig att användas.
- Välj temperaturangivelse (Celsius eller Fahrenheit) genom att trycka på °F/°C-knappen.
- För att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt bör givaren stickas i minst 10 mm i den vätska eller det material vars temperatur du vill mäta.

## Max- och min-temperatur

- Tryck 1 gång på max/min-knappen för att se den lägsta uppmätta (min-) temperaturen.
- Tryck 2 gånger på max/min-knappen för att se den högsta uppmätta (max-) temperaturen.
- Displayen återgår till att visa temperatur efter 3 sekunder.
- Minnet för max- och min-temperaturerna raderas när termometern stängs av.

## Byte av batteri

Det är dags att byta batteri när indikatorn för svagt batteri syns på displayen.

- Öppna batterilocket genom att lossa på de tre skruvarna som det sitter fast med.
- Placer ett batteri av typ SR44 i batteri-facket. Se till att pluspolen hamnar uppåt.
- Skruta fast batterilocket igen.

## Avfallshantering

Termometern innehåller ett batteri. När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. År du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

## Specifikationer

Mätområde	-50 °C till +300 °C
Upplösning	0,1 °C för temperaturer -19,9 °C till +199,9 °C, i övrigt 1 °C
Exakthet	+/-1 °C mellan -30 °C och +250 °C, i övrigt +/-2 °C
Batteri	1 st SR44, 1,5 V

SVERIGE • KUNDTJÄNST

tel. 0247/445 00 internet [www.clasohlson.se](http://www.clasohlson.se)  
fax 0247/445 09 e-post [kundservice@clasohlson.se](mailto:kundservice@clasohlson.se)

clas  
ohlson

# Termometer


Art.nr. 36-1833 Modell ST-9215C-300

Les bruksanvisningen nøyde før bruk av produktet, og ta vare på den for ev. framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data.

## Beskrivelse

Digitalt lommetermometer.

- Minne for maks.- og min. temperatur.
- Giver i rustfritt stål.
- Vannbeskyttet.
- Automatisk avstenging etter 1 time.
- Indikator for svakt batteri.
- Plastfutteral for giveren.



1. Display
2. [MAX/MIN]
3. [ON/OFF]
4. [°F/°C]

## Sikkerhet

### Advarsel!

- Termometeret må ikke brukes i stekeovnere eller mikrobølgeovnere.
- Ta ut batteriene dersom produktet ikke skal brukes over tid.
- Plastdetaljene på termometeret tåler -10 °C til +50 °C.

## Bruk

- Trykk på av/på-knappen. I løpet av ett sekund kommer alle funksjoner fram på displayet og termometeret er klart til bruk.
- Velg enhet (Celsius eller Fahrenheit) ved å trykke på °F/°C-knappen.
- For å få et så riktig resultat som mulig bør giveren stikkes minst 10 mm ned i den væsken eller inn i det materialet hvor temperaturen skal måles.

## Maks.- og min.-temperatur

- Trykk 1 gang på maks./min.-knappen for å se den laveste målte (min.) temperaturen.
- Trykk 2 gang på maks./min.-knappen for å se den høyest målte (maks.) temperaturen.
- Displayet går tilbake til å kunne vise temperatur etter 3 sek.
- Minnet for maks.- og min.-temperaturer slettes når termometeret skrus av.

## Skifte av batteri

Det er på tide å skifte batterier når symbolet for svakt batteri vises i displayet.

- Batterilokket åpnes ved å løsne på de tre skruene som det er festet med.
- Plasser et batteri av typen SR44 i batteriholderen. Påse at plusspolen vender oppover.
- Skru fast batterilokket igjen.

## Avfallshåndtering

Termometeret har ett batteri. Når dette produktet skal kasseres, må dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

## Spesifikasjoner

Måleområde	-50 °C til +300 °C
Opplosning	0,1 °C for temperaturer -19,9 °C til +199,99 °C, øvrige temperaturer: 1 °C
Nøyaktighet	+/- 1 °C mellom -30 °C og +250 °C, øvrig +/- 2 °C
Batteri	1 stk. SR44, 1,5 V

# Lämpömittari


Tuoteno 36-1833 Malli ST-9215C-300

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvarvirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

## Kuvaus

Digitaalinen taskulämpömittari.

- Ääriarvojen muisti.
- Anturi ruostumatonta terästä.
- Vesitiivis.
- Automaattinen sammus tunnin viiveellä.
- Patterin varaustason merkkivalo.
- Anturin muovikoteloa.



1. Näyttö
2. [MAX/MIN]
3. [ON/OFF]
4. [ $^{\circ}\text{F}/^{\circ}\text{C}$ ]

## Turvallisuus

### Varoitus!

- Älä käytä lämpömittaria uunissa tai mikroaaltouunissa.
- Poista paristo, jos lämpömittari on pitkään käytämättä.
- Muoviosat kestävät  $-10\text{ }^{\circ}\text{C}...+50\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

## Käyttö

- Paina virtakytkintää. Näytöllä näkyy sekunnin ajan kaikki toiminnot ja lämpömittari on käytövalmis.
- Valitse lämpötilänäyttö (Celsius tai Fahrenheit) painamalla  $^{\circ}\text{F}/^{\circ}\text{C}$ -painiketta.
- Mahdollisimman luotettavan mittatuloksen saamiseksi anturi tulee laittaa ainakin 10 mm:n syvyyteen mitattavaan nesteeseen tai materiaaliin.

## Ääriarvot

### (korkein ja alhaisin lämpötila)

- Paina 1 kertaa maks./min-painiketta nähdäksesi alhaisimman mitatun lämpötilan (min).
- Paina 2 kertaa maks./min-painiketta nähdäksesi korkeimman mitatun lämpötilan (max).
- Näyttö palaa lämpötilänäyttöön kolmen sekunnin kuluttua.
- Ääriarvojen muisti nollautuu, kun lämpömittari sammutetaan.

## Pariston vaihto

Kun näytöllä ilmestyy heikon varaustason merkki, on aika vaihtaa paristo.

- Avaa paristolokero irrottamalla kolme ruuvia.
- Laita paristolokeroon uusi SR44-paristo. Huomioi, että pluspuoli tulee ylöspäin.
- Ruuva lokero takaisin paikoilleen.

## Kierrätyks

Lämpömittarissa on paristo. Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvojaan, mikäli olet epävarma.

## Tekniset tiedot

Mittaushinta	$-50\text{ }^{\circ}\text{C}...+300\text{ }^{\circ}\text{C}$
Erottelukyky	$0,1\text{ }^{\circ}\text{C}$ lämpötilan ollessa $-19,9\text{ }^{\circ}\text{C}...+199,9\text{ }^{\circ}\text{C}$ , muulloin $1\text{ }^{\circ}\text{C}$
Tarkkuus	$+/-1\text{ }^{\circ}\text{C}$ väillä $-30\text{ }^{\circ}\text{C}...+250\text{ }^{\circ}\text{C}$ , muuten $+/-2\text{ }^{\circ}\text{C}$
Paristo	1 kpl SR44, 1,5 V

# Thermometer


Art.Nr. 36-1833 Modell ST-9215C-300

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

## Beschreibung

Digitales Taschenthermometer.

- Speicher für Höchst- und Tiefsttemperatur.
- Sensor aus rostfreiem Stahl.
- Wasserschutz.
- Automatische Abschaltung nach 1 Stunde.
- Anzeige für niedrigen Batteriestand.
- Kunststoffhülle für den Sensor.



1. Display
2. [MAX/MIN]
3. [ON/OFF]
4. [°F/°C]

## Sicherheitshinweise

### Warnung:

- Das Thermometer nicht für Ofen oder Mikrowelle verwenden.
- Bei längerer Nichtbenutzung die Batterie entnehmen.
- Die Kunststoffelemente des Thermometers sind für Temperaturen -10 bis +50 °C geeignet.

## Bedienung

- Auf die Ein-/Aus-Taste drücken. Eine Sekunde lang werden sämtliche Funktionen auf dem Display angezeigt, danach ist das Thermometer betriebsbereit.
- Durch Betätigen der °F/°C-Taste die Temperaturanzeige (Celsius oder Fahrenheit) wählen.
- Das zuverlässigste Messergebnis wird erzielt, wenn der Sensor mindestens 10 mm in die Messflüssigkeit bzw. das Messmaterial gesteckt wird.

## Höchst- und Tiefsttemperatur

- Einmal auf die Max-/Min-Taste drücken, um die niedrigste gemessene Temperatur (Min) anzuzeigen.
- Zweimal auf die Max-/Min-Taste drücken, um die höchste gemessene Temperatur (Max) anzuzeigen.
- Das Display kehrt nach 3 Sekunden zur normalen Temperaturanzeige zurück.
- Der Speicher für die Höchst- und Tiefsttemperatur wird beim Ausschalten des Thermometers gelöscht.

## Batteriewechsel

Ist die Anzeige für niedrigen Batteriestand zu sehen, muss die Batterie gewechselt werden.

- Die Batterieabdeckung durch Lösen ihrer drei Befestigungsschrauben öffnen.
- Eine Batterie vom Typ SR44 ins Batteriefach einlegen. Darauf achten, dass der Pluspol nach oben zeigt.
- Die Batterieabdeckung wieder befestigen.

## Hinweise zur Entsorgung

Das Thermometer enthält eine Batterie.

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

## Technische Daten

<b>Messbereich</b>	-50 bis +300 °C
<b>Auflösung</b>	0,1 °C für Temperaturen -19,9 bis +199,9 °C, ansonsten 1 °C
<b>Genauigkeit</b>	+/- 1 °C zwischen -30 °C und +250 °C, ansonsten +/- 2 °C
<b>Batterie</b>	1 SR44, 1,5 V