

Sound Level Meter

Ljudmätare

Lydmåler

Desibelimittari

Schallpegelmessgerät



Art.no

36-1604

Model

ST-805

Ver. 20140103

English

Svenska

Norsk

Suomi

Deutsch

clas ohlson

Sound Level Meter

Art.no 36-1604 Model ST-805

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Description

- Meter for measuring the sound level in homes, industrial workplaces, offices, streets, etc.
- Two measuring ranges: (Lo) 30–100 dB (Hi) 65–130 dB with 0.1 dB resolution and 4-digit display.
- Frequency range 31.5 Hz – 8 kHz.
- Comes with 1 type 6F22 (9 V) battery and storage case.
- Memory of the max. reading
- Conformity: IEC651 type 2, ANSI S1.4 type 2 for sound level meters

Safety

Read the entire instruction manual before using or adjusting the sound level meter.

Operating environment

- Operates from sea level up to 2000 m above sea level.
- Max. air humidity: 90 %
- Operating temperature: 0–40 °C

Maintenance

- Maintenance and repairs should only be carried out by a qualified technician.
- Regularly wipe the sound level meter with a dry cleaning cloth; never use strong detergents or solvents.
- Store the meter in its storage case when it is not in use.

Markings



The meter is protected by a double layer of insulation.
CE-marked, conforms to EMC requirements.

Features and functions

1. Wind shield

2. Display

- LCD 4 digit
- MAX Max. reading
- OVER Outside the measuring range
- F Fast measuring interval
- S Slow measuring interval
- A A-wave filter
- C C-wave filter
- Lo Low measuring range (30–100 dB)
- Hi High measuring range (60–130 dB)
- BAT Low battery warning



3. [] ON/OFF
4. [] Display lighting
5. [A/C]
 - A: A-wave filter for normal sound level measuring
 - C: C-wave filter for measuring low-frequency sounds (If the C-wave result is much higher than the A-wave result, there is a lot of low-frequency noise in the area)
6. [F/S]
 - F: Fast measuring interval (for normal measuring)
 - S: Slow measuring (for intermittent sounds)
7. [Hi/Lo] Select a measuring range:
 - Lo (30–100 dB)
 - Hi (60–130 dB)
(When “OVER” appears in the display, the measuring range changes)
7. [MAX/HOLD]
 - MAX: Memory of the highest sound level, the memory is constantly updated.
Push the button to activate the memory, push once more to resume the measurement taking.
 - HOLD: Hold in the button for at least 2 seconds to activate/deactivate the hold-function.
8. Microphone, Condenser microphone (12.7 mm)
9. Battery cover

Battery

- Insert batteries: Remove the battery cover (10) and insert a 9 V battery (6F22 or the equivalent).
- Change the battery when “BAT” appears on the display.

Note!

- **Note!** Strong wind (exceeding 10 m/s) on the microphone can result in incorrect sound level readings. If you must take measurements in windy weather, mount a wind shield in front of the microphone, preferably take measurements when it is calm.
- Do not store the instrument in high temperature or high humidity.
- Keep the microphone dry and free from vibrations.
- Remove the battery from the meter if it is not to be used for a long time.

Measuring

1. Insert a battery if you have not already done so.
2. Push (3) to turn the meter on and select the desired measuring interval (F or S) and filter (A or C-wave).
 - Use "F" to measure short, intensive sounds and "S" to measure everything else.
 - Use an A-wave filter for normal sound level measurements and a C-wave filter for measuring low-frequency sound.
3. Select the desired measuring range with (7), **Lo** (30–100 dB) or **Hi** (60–130 dB).
4. Hold the instrument in your hand or mount it on a stand. Point the microphone at the sound source and the sound level will be shown on the display.
5. Saving the highest reading: Push (8) and select "MAX", and the instrument will measure the sound level continuously and save the highest reading in the memory. Push (8) again to erase the reading.
6. Saving the current reading: Push the button (8) for more than 2 seconds to save the reading shown on the display just now. Push the button again to erase the reading and deactivate the hold function.
7. Turn the instrument off by pressing [] (3).
8. Store the meter in its storage case when it is not in use.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product.

If you are unsure about how to dispose of this product contact your municipality.

Specifications

Standard

Conforms to IEC651 type 2, ANSI S1.4 type 2 for sound level meters

Frequency range

31.5 Hz – 8 kHz

Measurement Range

30–130 dB

Filter

A and C-wave filter

Microphone

12.7 mm condenser microphone

Calibration

Electrical calibration with built-in oscillator (1 kHz sine wave)

Display

LCD

Digital display

4 digits with 0.1 dB resolution, display within 0.5 second

Reaction time

(F) Fast 125 ms, (S) Slow (1 s)

Measurement Ranges

(Lo) Low (35 to 100 dB) and (Hi) High (60 to 130 dB)

Accuracy

± 1.5 dB of reading

Alarmfunktion

"OVER" appears if the reading is outside the measuring range

Memory (max. hold)

Change < 1 dB/3 minutes

Automatic shutdown

Automatic shutdown after approx. 15 minutes inactivity.

Power Supply

9 V battery 6F22 or 6LR61 battery (1×)

Battery life

Approx. 50 hours (alkaline battery)

Operating temperature

0–40 °C (at 10 to 90 % RH)

Storage temperature

-10 °C – 60 °C (10 to 70 % RH)

Size

210 × 55 × 32 mm (l × w × h)

Weight

230 g (including battery)

Ljudmätare

Art. nr 36-1604 Modell ST-805

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Beskrivning

- Ljudmätare för mätning av ljudnivåer i bostäder, industrilokaler, kontor, på gator m.m.
- Två mätområden: (Lo) 30–100 dB (Hi) 65–130 dB med 0,1 dB upplösning med visning på 4-siffrors display.
- Frekvensområde 31,5 Hz – 8 kHz.
- Levereras med 1st batteri typ 6F22 (9 V) samt förvaringslåda.
- Minne för maxvärde.
- Uppfyller: IEC651 typ 2, ANSI S1.4 typ 2 för ljudmätare.

Säkerhet

Läs hela bruksanvisningen innan du börjar använda eller justera ljudmätaren.

Användningsmiljö

- Användbar från havsytan till en höjd av 2000 m över havet.
- Max luftfuktighet: 90 %
- Användningstemperatur: 0–40 °C

Underhåll

- Service och reparation får endast utföras av kvalificerad tekniker.
- Torka regelbundet av ljudmätaren med en torr tvättlapp, använd aldrig starka rengöringsmedel eller lösningsmedel.
- Förvara ljudmätaren i förvaringslådan mellan mätningarna.

Märkning



Ljudmätaren skyddas genom dubbelisolering.
CE-märkt, uppfyller EMC kraven.

Benämningar och funktioner

1. Windskydd

2. Display

- LCD 4 siffror
- MAX Maxvärde
- OVER Utanför mätområdet
- F Snabb mätintervall
- S Långsam mätintervall
- A A-vägt filter
- C C-vägt filter
- Lo Lågt mätområde (30–100 dB)
- Hi Högt mätområde (60–130 dB)
- BAT Varning för dåligt batteri



3. [⊕] ON/OFF (Slå på/Stäng av).
4. [💡] Belysning på display.
5. [A/C]
 - A: A-vägt filter för normal ljudmätning.
 - C: C-vägt filter för mätning av lågfrekventa ljud (Om det C-vägda mätresultatet är mycket högre än det A-vägda, finns det mycket lågfrekvent ljud i mätområdet).
6. [F/S]
 - F: Snabb mätintervall (för normal mätning).
 - S: Långsam mätning (för mätning av intermittenta ljud).
7. [Hi/Lo] Välj mätområde:
 - Lo (30–100 dB)
 - Hi (60–130 dB)
(När "OVER" visas på displayen byts mätområde)
8. [MAX/HOLD]
 - MAX: Minne för högsta ljudnivå, minnet uppdateras hela tiden. Tryck på knappen för att aktivera minnet, tryck en gång till för att fortsätta mätningen.
 - HOLD: Tryck på knappen i mer än 2 sekunder för att slå av eller på hold-funktion.
9. Mikrofon, Kondensator-mikrofon (12,7 mm).
10. Batterilock

Batteri

- Sätt i batteri: ta bort batterilocket (10) och tryck fast ett 9 V batteri (6F22 eller motsvarande).
- Byt batteri när "BAT" visas på displayen.

Tänk på detta!

- **Obs!** Kraftigt blåst (överstigande 10 sekundmeter) som träffar mikrofonen kan leda till felaktiga värden. Vill du mäta när det blåser bör du ställa upp ett vindskydd framför mikrofonen, mät helst när det är vindstilla.
- Förvara inte instrumentet i hög temperatur eller hög luftfuktighet.
- Håll mikrofonen torr och utsätt den inte för vibrationer.
- Ta ur batteriet om inte ljudmätaren ska användas under en tid.

Mätning

1. Sätt i ett batteri om du inte har gjort det.
2. Tryck på (3) för att slå på mätaren och välj önskad mätintervall (F eller S) och filter (A eller C –vägt).
 - Använd "F" för att mäta korta intensiva ljud och "S" för mätning av genomsnitt.
 - Använd A-vägt filter för normal ljudmätning och C-vägt filter för mätning av lågfrekventa ljud.
3. Välj önskat mätområde med (7), **Lo** (30–100 dB) eller **Hi** (60–130 dB).
4. Håll instrumentet i handen eller montera på ett stativ, och rikta mikrofonen mot ljudkällan, ljudnivån visas på displayen.
5. Spara det högsta mätvärdet: Tryck in (8) och välj "MAX" då mäter instrumentet ljudnivån kontinuerligt och sparar det högsta mätvärdet i minnet, tryck igen för att radera mätvärdet.
6. Spara aktuellt mätvärdet: Tryck på knappen (8) i mer än 2 sekunder för att spara det mätvärdet som visas just nu! Tryck igen för att radera mätvärdet och avaktivera hold-funktionen.
7. Stäng av instrumentet genom att trycka på [**U**] (3).
8. Förvara instrumentet i förvaringslådan mellan mätningarna.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter.
 Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Standard	Uppfyller IEC651 typ 2, ANSI S1.4 typ 2 för ljudmätare
Frekvensområde	31,5 Hz – 8 kHz
Mätområde	30–130 dB
Filter	A- och C-vägt filter
Mikrofon	12,7 mm kondensator mikrofon
Display	LCD
Digital display	4 siffror med 0,1 dB upplösning, visning inom 0,5 sekund (F) Snabb (125mS), (S) Långsam 1 sek)
Reaktionstid	(Lo) Lågt (35 till 100 dB) och (Hi) Högt (60 till 130 dB)
Mätområden	± 1, 5 dB på avläst värde
Noggrannhet	"OVER" visas om mätresultatet ligger utanför mätområdet
Alarmsfunktion	Ändring < 1dB/3 minuter
Minne (max hold)	Automatisk avstängning efter ca 15 minuters inaktivitet
Automatisk avstängning	9 V batteri 6F22 eller 6LR61 batteri (1×)
Strömförsörjning	Ca 50 timmar (alkaliskt batteri)
Batteriets livslängd	0–40 °C (vid 10 till 90 % RH)
Användningstemperatur	-10 °C – 60 °C (10 till 70 % RH)
Lagringstemperatur	210 × 55 × 32 mm (l × b × h)
Storlek	230 g (inklusive batteri)
Vikt	

Lydmåler

Art. Nr. 36-1604 Modell ST-805

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter (se opplysninger på baksiden).

Produktbeskrivelse

- Lydmåler for måling av lydnivåer i bosteder, industrilokaler, kontorer, på gater etc.
- To måleområde: (Lo) 30–100 dB (Hi) 65–130 dB, med 0,1 dB oppløsning og vising med 4 siffer i displayet.
- Frekvensområde: 31,5 Hz – 8 kHz.
- Leveres med 1 stk. batteri type 6F22 (9 V) samt oppbevaringsskrin.
- Minne for maks.-verdi.
- Oppfyller: IEC651 type 2, MNSI S1,4 type 2 for lydmålere.

Sikkerhet

Les hele bruksanvisningen grundig før du tar produktet i bruk.

Bruksområder

- Kan brukes fra 0–2000 m.o.h.
- Maks. luftfuktighet 90 %.
- Brukstemperatur: 0–40 °C.

Vedlikehold

- Service og reparasjoner må utføres av kvalifisert teknikker.
- Tørk regelmessig med en tørr klut. Bruk aldri sterke rengjøringsmidler eller løsemidler.
- Oppbevar lydmåleren i oppbevaringsskrinet mellom målingenene.

Merking



Lydmåleren er beskyttet ved dobbelt isolering.
CE-merket, oppfyller EMC kravene.

Benevninger og funksjoner

1. vindbeskytter

2. Display

- LCD 4 siffer
- MAX Maksimums verdier
- OVER Utenfor måleområdet
- F Hurtig målingsintervall
- S Langsamt målingsintervall
- A A-vekt filter
- C C-vekt filter
- Lo Lavt målingsområde (30–100 dB)
- Hi Høyt målingsområde (60–130 dB)
- BAT Varsel om svakt batteri



3. [⊕] ON/OFF (slå på/skru av).
4. [💡] Belysning på display.
5. [A/C]
 - A: A-vekt filter for normal lydmåling.
 - C: C-vekt filter for måling av lavfrekvent lyd (dersom det C-veide måleresultatet er mye høyere enn det A-veide, er det mye lavfrekvent lyd i området).
6. [F/S]
 - F: Hurtig målingsintervall (for normal måling).
 - S: Langsom måling (for måling av intermittente lyder).
7. [Hi/Lo] Velg målingsområde:
 - Lo (30–100 dB)
 - Hi (60–130 dB),
(Når «OVER» vises på displayet skiftes måleområde).
8. [MAX/HOLD]
 - MAX: Minne for høyeste lydnivå. Minnet oppdateres hele tiden. Trykk på knappen for å aktivere minnet. Trykk en gang til for å fortsette målingen.
 - HOLD: Trykk på knappen i mer enn 2 sekunder for å slå av eller på hold-funksjonen.
9. Mikrofon, Kondensatormikrofon (12,7 mm).
10. Batterilokk

Batteri

- Sett i batteriet: ta bort lokket til batteriholderen (10) og sett batteriet på plass (6F22 eller tilsvarende).
- Skift batterier når «BAT» vises i displayet.

Husk!

- **Obs!** Kraftig vind (større enn 10 m/sek.) som treffer mikrofonen kan gi gale verdier. Hvis du vil måle når det blåser, bør du stille opp vindbeskyttelse foran mikrofonen. Mål helst når det er vindstille.
- Oppbevar ikke instrumentet i høy temperatur eller høy luftfuktighet.
- Hold mikrofonen tørr og ikke utsett den for vibrasjoner.
- Ta ut batteriene dersom instrumentet ikke skal brukes på en stund.

Måling

1. Sett i batteriet dersom du ikke allerede har gjort det.
2. Trykk på (3) for å slå på måleren og velg ønsket måleintervall (F eller S) og filter (A eller C).
 - Bruk «F» for å måle korte, intensive lyder, og «S» for måling av gjennomsnitt.
 - Bruk A-filteret for normal måling og C-filteret for måling av lavfrekvente lyder.
3. Velg ønsket måleområde med (7), **Lo** (30–100 dB) eller **Hi** (60–130 dB).
4. Hold instrumentet i hånden eller monter det på et stativ, og rett mikrofonen mot lydkilden. Lydnivået vises i displayet.
5. Lagre den høyeste måleverdien: Trykk inn (8) og velg «MAX» for kontinuerlig målingen og sparer den høyeste verdien i minnet. Trykk en gang til for å slette den målte verdien.
6. Lagre aktuell måleverdi: Trykk på knappen (8) i mer enn 2 sekunder for å lagre den måleverdien du har akkurat nå. Trykk igjen for å slette måleverdien og å deaktivere hold-funksjonen.
7. Skru av instrumentet ved å trykke på [**U**] (3).
8. Oppbevar instrumentet i oppbevaringsskrinet mellom målingene.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Standard	Oppfyller IEC651 type 2, ANSI S1.4 type 2 for lydmålere
Frekvensområde	31,5 Hz – 8 kHz
Måleområde	30–130 dB
Filter	A- og C-veid filter
Mikrofon	12,7 mm kondensator mikrofon
Display	LCD
Digital display	4 siffer med 0,1 dB oppløsning, vising innen 0,5 sekunder (F) Hurtig (125 mS), (S) Sakte (1 sek.)
Reaksjonstid	(Lo) Lavt (35 til 100 dB) og (Hi) Høyt (60 til 130 dB)
Måleområde	± 1,5 dB på avlest verdi
Nøyaktighet	«OVER» vises om måleresultatet ligger utenfor måleområdet
Alarmfunksjon	Endring < 1 dB/3 minutter
Minne (maks. hold)	Skrus automatisk av etter ca. 15 minutters inaktivitet
Automatisk avstenging	9 V batteri 6F22 eller 6LR61 batteri, 1 stk
Strømforsyning	Ca. 50 timer (alkalisk batteri)
Batteriets levetid	0–40 °C (ved 10 til 90 % RH)
Brukstemperatur	-10 °C – 60 °C (ved 10 til 70 % RH)
Lagringstemperatur	210 × 55 × 32 mm (l × b × h)
Størrelse	230 gram inkl. batteri
Vekt	

Desibelimittari

Tuoteno 36-1604 Malli ST-805

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksteihin kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Kuvaus

- Äänenvoimakkuuden mittamiseen asunnoissa, teollisuuskiinteistöissä, toimistolla, kadulla ym.
- Kaksi mitta-aluetta: (Lo) 30–100 dB (Hi) 65–130 dB. 4-numeroinen näytö näyttää mittatuloksen 0,1 dB:n erottelutarkkuudella.
- Taajuusalue 31,5 Hz – 8 kHz.
- Pakkaukseen sisältyy paristo (6F22, 9V) sekä säilytyslaatikko.
- Ääriarvojen muisti.
- Täytää: IEC651 tyyppi 2, ANSI S1.4 tyyppi 2 äänimittareille.

Turvallisuus

Lue koko käyttöohje ennen desibelimittarin käyttöönottoa tai säätöä.

Käyttöympäristö

- 0–2000 m meren pinnan yläpuolella.
- Suurin ilmankosteus: 90 %
- Käyttölämpötila: 0 ... 40 °C

Hoito

- Laitteen saa korjata ja huoltaa ainoastaan valtuutettu henkilö!
- Pyyhi desibelimittari säännöllisesti kuivalla liinalla, älä käytä voimakkaita pesuaineita tai liuotusaineita.
- Säilytä desibelimittaria säilytyslaatikossa mittausten välillä.

Merkintä



Desibelimittari on kaksoiseristetty.
CE-merkity, EMC-direktiivin mukainen.

Termit ja toiminnot

1. Tuulensuoja

2. Näyttö

- LCD 4-numeroinen näyttö
- MAX Maksimiarvo
- OVER Mitta-alueen ulkopuolella
- F: Nopea mittausintervalli
- S: Hidas mittausintervalli
- A: A-painotettu suodatin
- C: C-painotettu suodatin
- Lo Matala mittausalue (30–100 dB)
- Hi Korkea mittausalue (60–130 dB)
- BAT Matalan paristojen varauksen varoitus



- Suomi
- 3. [] ON/OFF (Käynnistys/Sammatus).
 - 4. [] Näytön valaistus.
 - 5. [A/C]
 - A: A-painotettu suodatin normaalille äänenvoimakkuuden mittaukselle.
 - C: C-painotettu suodatin matalataajuksisille äänille (Mikäli C-painotettu mittaustulos on paljon korkeampi kuin A-painotettu, on mittausalueella paljon matalataajuksisia ääniä).
 - 6. [F/S]
 - F: Nopea mittausintervalli (normaaliin mittaukseen).
 - S: Hidas mittaus (katkonaisen äänen mittaukseen).
 - 7. [Hi/Lo] Valitse mitta-alue:
 - Lo (30–100 dB).
 - Hi (60–130 dB).
(Mitta-alue muuttuu kun näytöllä näkyy "OVER").
 - 8. [MAX/HOLD]
 - MAX: Suurimman äänenvoimakkuuden muisti (päivittyy jatkuvasti). Aktivoi muisti painamalla nappia, jatka mittautua painamalla kerran uudelleen.
 - HOLD: Paina nappia yli kahden sekunnin ajan käynnistääksesi hold-toiminnon.
 - 9. Mikrofoni, Kondensaattorimikrofoni (12,7 mm).
 - 10. Paristolokero

Paristo

- Pariston asennus: Irrota paristolokeron kanssi (10) ja aseta 9 V:n paristo (6F22 tai vastaava).
- Vaihda paristo, kun näytöllä näkyy "BAT".

Muista

- **Huom!** Voimakas tuuli (yli 10 metriä sekunnissa) saattaa mikrofoniin osuessaan antaa virheellisen mittarionti. Mikäli haluat mitata tuulisissa olosuhteissa, kannattaa mikrofonin eteen asettaa tuulensuoja. Suosittelemme kuitenkin mittaan tynnellä säällä.
- Älä altista laitetta säilytyksen aikana korkeille lämpötiloille tai ilmakosteudelle.
- Pidä mikrofoni kuivana, äläkää altista sitä tärinälle.
- Poista paristot, jos laite on pitkään käytämättä.

Mittaus

1. Aseta paristo, mikäli et ole vielä tehnyt sitä.
2. Käynnistä mittari painamalla (3) ja valitse mittausintervalli (F tai S) sekä suodatin (A- tai C-painotettu).
 - Käytä "F":ää lyhyiden ja intensiivisten äänten mittaukseen ja "S":ää keskiarvon mittaanmiseen.
 - Käytä A-painotettua suodatinta normaaliihin äänen mittaukseen ja C-painotettua suodatinta matalataajuksistaan äänen mittaukseen.
3. Valitse haluttu mittaa-alue painikkeella (7), **Lo** (30–100 dB) tai **Hi** (60–130 dB).
4. Pidä mittalaitetta kädessä tai asenna se telineeseen. Suuntaa mikrofoni kohti äänilähettä, äänenvoimakkuus näkyy näytöllä.
5. Korkeimman mitatun arvon tallentaminen: Paina (8) ja valitse "MAX", jolloin laite mittaa äänenvoimakkuutta jatkuvasti ja tallentaa korkeimman arvon muistiin, paina uudelleen poistaaksesi mittaa-arvot.
6. Senhetkisen mittaa-arvon tallentaminen: Paina nappia (8) yli kahden sekunnin ajan tallentaaksesi senhetkisen mittaa-arvon. Paina uudelleen poistaaksesi mittaa-arvon ja poistaaksei hold-toiminnon käytöstä.
7. Sammutta laite painamalla painiketta [**U**] (3).
8. Säilytä desibelimitteria säilytyslaatikossa mittausten välillä.

Kierrätyks

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä.
Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jätteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Standardit	Täyttää äänimittareille asetetut standardit IEC651 typpi 2, ANSI S1.4 typpi 2
Taajuusalue	31,5 Hz – 8 kHz
Mittausalue	30 ...130 dB
Suodatin	A- ja C-painotettu suodatin
Mikrofoni	12,7 mm:n kondensaattorimikrofoni
Näyttö	LCD
Digitaalinäyttö	4-numeroinen, 0,1 dB:n erottelutarkkuus, näytönopeus 0,5 sekuntia
Reaktioaika	(F) Nopea (125 ms), (S) Hidas (1 sekunti)
Mittausalue	(Lo) Matala (35–100 dB) ja (Hi) Korkea (60–130 dB)
Tarkkuus	± 1, 5 dB mitatusta arvosta
Hälytystoiminto	Näytöllä näkyy "OVER", mikäli mitattu äänenvoimakkuus ei ole mittausalueen rajoissa
Muisti (max hold)	Muutos < 1 dB/3 minuuttia
Automaattinen sammalus	Sammuu automaattisesti 15 minuutin kuluttua
Virtalähde	1 kpl 9 V:n paristo (6F22 tai 6LR61)
Pariston kesto	Noin 50 tuntia (alkaliparisto)
Käyttölämpötila	0 °C ... 40 °C (ilmakosteuden ollessa 10–90 % RH)
Varastointilämpötila	-10 °C ... 60 °C (ilmankosteuden ollessa 10–70 % RH)
Mitat	210 × 55 × 32 mm (p × l × k)
Paino	230 g (paristo mukaan lukien)

Schallpegelmessgerät

Art.Nr. 36-1604 Modell ST-805

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme (Kontakt siehe Rückseite).

Beschreibung

- Schallpegelmessgerät zur Messung des Schallpegels in Wohnungen, Industrieräumen, Büros, auf Straßen usw.
- Zwei Messbereiche: (Lo) 30–100 dB, (Hi) 65–130 dB mit einer Auflösung von 0,1 dB und Anzeige in einem vierstelligen Display.
- Frequenzbereich 31,5 Hz – 8 kHz.
- Inklusive einer 6F22-Batterie (9 V) sowie einer Aufbewahrungsbox.
- Speicher für Spitzenwert.
- Entspricht: IEC651 Typ 2, ANSI S1.4 Typ 2 für Schallpegelmessgeräte.

Sicherheit

Vor der Anwendung oder der Einstellung des Schallpegelmessgeräts die gesamte Bedienungsanleitung durchlesen.

Anwendungsbereich

- Anwendbar ab Meeresspiegel bis zu einer Höhe von 2000 m über dem Meeresspiegel.
- Max. Luftfeuchtigkeit: 90 %
- Anwendungstemperatur: 0–40 °C

Wartung

- Instandhaltung und Reparatur dürfen nur von einem qualifizierten Techniker ausgeführt werden.
- Das Schallpegelmessgerät regelmäßig mit einem trockenen Tuch abwischen, nie aggressive Reinigungsmittel der Lösungsmittel verwenden.
- Zwischen den Messungen das Schallpegelmessgerät in der Aufbewahrungsbox aufbewahren.

Kennzeichnung



Das Schallpegelmessgerät ist durch eine zweifache Isolierung geschützt. CE-Kennzeichnung, entspricht EMV- Anforderungen.

Bezeichnungen und Funktionen

1. Windschutz

2. Display

- LCD 4-stellig
- MAX Spitzenwert
- OVER Überschreiten des Messbereichs
- F Schnelles Messintervall
- S Langsames Messintervall
- A A-gewichteter Filter
- C C-gewichteter Filter
- Lo Niedriger Messbereich (30–100dB)
- Hi Hoher Messbereich (60–130dB)
- BAT Warnung bei niedrigem Batteriestand



3. [⊕] ON/OFF (Einschalten/Ausschalten).
4. [💡] Displaybeleuchtung.
5. [A/C]
 - A: A-gewichteter Filter für normalen Schallpegel.
 - C: C-gewichteter Filter zur Messung von niederfrequentem Schall
(ist das C-gewichtete Messergebnis wesentlich höher als das A-gewichtete, gibt es viel niederfrequenten Schall im Messbereich).
6. [F/S]
 - F: Schnelles Messintervall (für normale Messung).
 - S: Langsame Messung (für die Messung für intermittierenden Schall).
7. [Hi/Lo] Messbereich auswählen:
 - Lo (30–100 dB)
 - Hi (60–130 dB)
(Bei der Anzeige von „OVER“ im Display wird der Messbereich gewechselt)
8. [MAX/HOLD]
 - MAX: Speicher für den höchsten Schallpegel, der Speicher wird ständig aktualisiert.
Die Taste zur Aktivierung des Speichers einmal betätigen. Noch einmal betätigen, um mit der Messung fortzufahren.
 - HOLD: Die Taste mehr als 2 Sekunden betätigen, um die Hold-Funktion aus- oder einzuschalten.
9. Mikrofon, Kondensatormikrofon (12,7 mm).
10. Batterieabdeckung

Batterie

- Batterie einsetzen: Batterieabdeckung (10) entfernen und eine 9V-Batterie festdrücken (6F22 oder Entsprechendes).
- Batterie auswechseln, wenn „BAT“ im Display erscheint.

Bitte beachten:

- **Hinweis:** Bei starkem auf das Mikrofon auftreffenden Wind (mehr als 10 m/s), können inkorrekte Werte entstehen. Für Messungen bei Wind einen Windschutz vor dem Mikrofon aufstellen. Messungen möglichst bei Windstille vornehmen.
- Das Gerät nicht bei hoher Temperatur oder hoher Luftfeuchtigkeit aufbewahren.
- Das Mikrofon trocken halten und nicht Vibrationen aussetzen.
- Bei längerer Nichtverwendung die Batterie aus dem Schallpegelmessgerät entfernen.

Messen

1. Sofern nicht bereits geschehen, eine Batterie einsetzen.
2. Auf (3) drücken, um das Messgerät einzuschalten und das gewünschte Messintervall (F oder S) und Filter (A- oder C-gewichtet) auszuwählen.
 - „F“ für kurze, intensive Töne verwenden und „S“ für die Messung des Durchschnitts.
 - Den A-gewichteten Filter für die normale Schallpegelmessung und den C-gewichteten Filter für die Messung von niederfrequentem Schall verwenden.
3. Den gewünschten Messbereich mit (7), Lo (30–100 dB) oder Hi (60–130 dB) auswählen.
4. Das Gerät in der Hand halten oder auf ein Stativ montieren und das Mikrofon auf die Schallquelle richten, der Schallpegel wird im Display angezeigt.
5. Den Spitzenwert speichern: Durch Drücken auf (8) und Auswahl von „MAX“ misst das Gerät den Schallpegel kontinuierlich und legt den höchsten Messwert im Speicher ab. Erneut drücken, um den Messwert zu entfernen.
6. Den aktuellen Messwert speichern: Die Taste (8) mehr als 2 Sekunden betätigen, um den aktuell angezeigten Messwert zu speichern. Die Taste erneut betätigen, um den Messwert zu entfernen und die Hold-Funktion zu deaktivieren.
7. Das Gerät durch Drücken auf [↓] (3) ausschalten.
8. Zwischen den Messungen das Gerät in der Aufbewahrungsbox aufbewahren.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

Standard	Entspricht IEC651 Typ 2, ANSI S1.4 Typ 2 für Schallpegelmessgeräte
Frequenzbereich	31,5 Hz – 8 kHz
Messbereich	30–130 dB
Filter	A- und C-gewichteter Filter
Mikrofon	12,7 mm-Kondensatormikrofon
Display	LCD
Digitalanzeige	4-stellig mit 0,1 dB Auflösung, Anzeige innerhalb von 0,5 Sekunden
Reaktionszeit	(F) Schnell (125 mS), (S) langsam 1 sek)
Messbereich	(Lo) Niedrig (35 bis 100 dB) und (Hi) Hoch (60 bis 130 dB)
Genauigkeit	± 1,5 dB auf den abgelesenen Wert
Alarmsfunktion	„OVER“ wird angezeigt, wenn das Messergebnis außerhalb des Messbereichs liegt
Speicher (Max Hold)	Änderung < 1 dB/3 Minuten
Automatische Abschaltung	Automatische Abschaltung nach ca. 15 Minuten Inaktivität
Stromversorgung	9 V Batterie 6F22 oder 6LR61 Batterie (1x)
Lebensdauer der Batterie	Ca. 50 Stunden (Alkali-Batterie)
Anwendungstemperatur	0–40 °C (bei 10 bis 90 % RH)
Aufbewahrungstemperatur	-10 °C – 60 °C (10 bis 70 % RH)
Größe	210 × 55 × 32 mm (L × B × H)
Gewicht	230 g (einschl. Batterie)

Sverige

Kundtjänst tel: 0247/445 00
 fax: 0247/445 09
 e-post: kundservice@clasohlson.se

Internet www.clasohlson.se

Post Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

Norge

Kundesenter tlf.: 23 21 40 00
 faks: 23 21 40 80
 e-post: kundesenter@clasohlson.no

Internett www.clasohlson.no

Post Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

Suomi

Asiakaspalvelu puh.: 020 111 2222
 sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi

Internet www.clasohlson.fi

Osoite Clas Ohlson Oy, Maistraatinportti 4 A, 00240 HELSINKI

Great Britain

Customer Service contact number: 08545 300 9799
 e-mail: customerservice@clasohlson.co.uk

Internet www.clasohlson.com/uk

Postal 10 – 13 Market Place
 Kingston Upon Thames
 Surrey
 KT1 1JZ

Deutschland

Kundenservice Unsere Homepage www.clasohlson.de besuchen und
 auf Kundenservice klicken.

clas ohlson