

GO TECH®

Heat Gun

Varmluftspistol

Varmluftpistol

Kuumailmapuhallin



ART.NO.	MODEL
18-3046	Q1B-MZ-2000LCE-UK
30-9323	Q1B-MZ-2000LCE



Important!

Read the entire instruction manual carefully and make sure that you fully understand it before you use the equipment. Keep the manual for future reference.

Viktig informasjon:

Läs hela bruksanvisningen noggrant och försäkra dig om att du har förstått den innan du använder utrustningen och spara den för framtida bruk.

Viktig informasjon:

Les disse anvisningene nøye og forsikre deg om at du forstår dem før du bruker enheten og oppbevar dem for senere bruk.

Tärkeätä tietoa:

Lue nämä ohjeet huolellisesti ja varmista että olet ymmärtänyt ne, ennen kuin alat käyttää laitetta. Säilytä ohjeet myöhempiä tarvetta varten.

ENGLISH

SVENSKA

NORSK

SUOMI

Heat gun

ART.NO.: 18-3046
30-9323

MODEL: Q1B-MZ-2000LCE-UK
Q1B-MZ-2000LCE

Please read the entire instruction manual before using and save it for future use.

We apologise for any text or photo errors and any changes of technical data.

If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Service Department (see address on reverse.)


Safety instructions

Warning!

Fire can arise if the heat gun is not used with care and consideration.

- Take care when using the heat gun near flammable material.
- Do not point the heat gun in the same place for a long time.
- Do not use the heat gun in environments with explosives, liquids, or gases.
- Keep in mind that the heat can spread to flammable material, which is hidden and not visible.
- Let the heat gun stand upright and cool down, before storing the product.
- Never leave the heat gun unsupervised, while in use.

Description



1. Nozzle
2. Air intake
3. Grip (handle)
4. Footing
5. Switch (0 - II - I)
6. Cord
7. Wheel (heat control)
8. Protective cover
9. Temperature indicator

Product label with safety symbols on the machine



Read the entire instruction manual and follow the safety rules.





Use ear protection.



Use safety glasses/visor.

Adjusting the temperature

The temperature can be adjusted continuously using the wheel (7) and the temperature indicator shows the set temperature. (The temperature indicator only works in switch position II).



Switch

The switch has "four" positions. Two "0" positions where the heat gun is turned off.

Position I is "low" position at 250 W and a maximum of 60 °C.

Position II is "high" position 2000 W and 100-600 °C.



Support footing

The heat gun is equipped with a support footing. If this falls off, the heat gun can be set upright as shown in the picture. The heat gun can be used in this position so that you can have both hands free.

After use the heat gun must be placed upright and cooled down before being stored.



Usage

- Before plugging in, check that the switch is set at “0”. When you are ready to begin working, set the switch to I/II and the wheel (7) to the desired temperature. Within a minute the heat gun will have reached the set temperature.
- Always wear protective gloves and safety glasses.
- The heat gun can be placed in an upright position on all level surfaces and has a built-in support hook as extra protection against tipping. This way you have your hands free for other tasks. Avoid getting too close to the nozzle.
- **If you are working above the height of your head, you must wear protective glasses.**
- Work from top to bottom. Use appropriate scrapers. Remove the paint with soft, even strokes with the scraper and at the same time wave the heat gun back and forth with the heat hitting in front of the scraper. When the paint has warmed up enough, you can remove it in thick layers with one stroke.
- After proper heating the paint is loosened in the entire width of the scraper.
- The edge of the scraper must be cleaned often in order to preserve the scraper and ensure that it does not get covered with dirt. Scrape off the paint immediately while it is warm or it will stiffen up quickly.
- On profiled surfaces the paint must first be warmed up until it softens and then be removed with a steel brush.
- Cover all nearby surfaces with a non-flammable material, which are not to be heated.
- Never point the heat gun directly against a window or any other glass surface.

Note: The heat gun is suited for removing oil and latex based paints. It cannot remove stains or remains of base or waterproof paints.

Note: Fumes from paints containing lead are dangerous to your health. Ensure that there is good ventilation, when working indoors.









Removal of paint/varnish

When you have practiced a bit following our recommendations, you will notice that it gets easier. First try on small surfaces before you proceed on larger ones.

- Turn on the power and let the gun reach the working temperature. Hold the nozzle about 8 – 10 cm from the paint, which you wish to remove. After a short moment the paint will soften and form blisters.
- Do not heat too much otherwise the paint will burn and then it will be even more difficult to remove.

Other uses

1. Removal of paint and varnished with hot air and scrapers/steel brushes.
2. Removal of decals and decorations.
3. Removal of rusty or stuck screws and bolts.
4. Thawing out of frozen pipes, door locks, padlocks, etc. Do not try thawing out plastic wires!!
5. Highlighting wood graining before staining or varnishing.
6. Quick drying of paint and varnishes. It is especially useful, when colour matching is required through numerous coats.
7. Softening of old caulking before application of new caulking.
8. Drying of wood before working.
9. Shrinking packing foil.
10. Waxing of skies.
11. Shrinking of hoses.



Care

Always keep the air intake and air outtake clean and free from dirt.
Clean the heat gun with a moist rag and an ordinary household cleaning agent.
Do not use turpentine, paint removing agents, gasoline, or similar strong solvents.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about how to dispose of this product contact your local municipality.



Specifications

Model:	Q1B-MZ-2000LCE
Power:	230 V AC, 50 Hz
Power input:	I: 250 W, II: 2000 W
Working temperature:	I: 60 °C, II: 100 - 600 °C
Amount of air:	500 l/min

Varmluftspistol

ART.NR.: 18-3046 MODELL: Q1B-MZ-2000LCE-UK
30-9323 Q1B-MZ-2000LCE

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).


Säkerhetsföreskrifter

Varning!

Brand kan uppkomma om inte värmepistolen används med försiktighet och eftertanke.

- Var försiktig när värmepistolen används i närheten av brännbara material.
- Rikta inte värmepistolen mot samma ställe under lång tid.
- Använd inte värmepistolen i miljöer med explosiva ämnen, vätskor eller gaser.
- Tänk på att värmen kan ledas till brännbara material som är skydda och inte syns.
- Låt varmluftspistolen stå upprätt och svalna innan den ställs undan till förvaring.
- Lämna aldrig värmepistolen utan tillsyn när den är påslagen.
- Om nätsladden skadas får den endas bytas av kvalificerad personal.

Beskrivning



1. Munstycke
2. Luftintag
3. Kolv (handtag)
4. Ställbygel
5. Strömbrytare (0 - II - I)
6. Nätsladd
7. Ratt (värmestyrning)
8. Värmeskydd
9. Temperaturindikator

Produktmärkning med säkerhetssymboler



Läs hela bruksanvisningen och följ säkerhetsreglerna.





Använd alltid hörselskydd.



Använd alltid skyddsglasögon/visir.

Temperaturreglering

Med ratten (7) kan temperaturen regleras steglöst och på temperaturindikatorn kan inställd temperatur ses. (Temperaturindikatorn fungerar endast på strömbrytarens läge II).



Strömbrytaren

Strömbrytaren har "fyra" lägen, två "0" lägen och då är varmluftspistolen avstängd.

Läge I är lågeffektsläge på 250 W och max 60 °C.

Läge II är högeffektsläge på 2000 W och 100-600 °C.



Ställbygel

Varmluftspistolen är utrustad med en ställbygel, fäller man ut denna som på bilden kan varmluftspistolen ställas på högkant, varmluftspistolen kan användas i detta läge så att man får båda händerna fria.

Efter användning skall varmluftspistolen stå upprätt och svalna innan förvaring.



Användning

- Se före anslutning till att strömbrytaren står på "0". När du är klar att börja jobba ställer du in brytaren på I/II och ratten (7) på önskad temperatur. Inom en minut har pistolen kommit upp i inställd arbetstemperatur.
- Varmluftspistolen kan ställas stående på alla jämna underlag och har en inbyggd ställbygel som extra tippskydd. Då har du händerna lediga för andra uppgifter. Undvik bara att komma för nära munstycket.
- **Arbetar du över huvudhöjd måste du ha skyddsglasögon.**
- Arbeta uppifrån och nedåt. Använd lämplig krats/färgskrapa/grovskrubbare. Dra av färgen med mjuka, jämna drag och varm samtidigt färgen framför skrapan genom att lätt föra pistolen fram och tillbaka. När färgen blivit tillräckligt varm kan du avlägsna t.o.m. tjocka skikt i ett enda drag. Vid riktig uppvärmning lossar färgen i skrapans hela bredd.
- Skrapkanten måste rengöras ofta för att bibehålla skärpan och inte bli täckt av smuts. Skrapa av färgen direkt när den är varm, annars hårdnar den snabbt.
- På profilerade ytor måste färgen först värmas upp tills den mjuknar och sedan avlägsnas med stålborste.
- Täcka över alla närliggande ytor, som inte skall uppvärmas, med ej brännbart material.
- Rikta aldrig pistolen direkt mot ett fönster eller andra glasytor.

Anm: varmluftspistolen lämpar sig för borttagning av olje- och latexbaserade färger. Den kan inte avlägsna fläckar eller rester av grund- och impregneringsfärger.

Obs: Ångor från blyhaltiga färger är hälsovådliga. Sörj alltid för god luftväxling när du jobbar inomhus.









Borttagning av färg/lack

När du övat lite efter våra rekommendationer kommer du att märka att det går allt lättare. Prova först på små ytor innan du börjar med större.

- Slå på strömmen och låt pistolen få tid på sig att komma upp i arbetstemperatur. Håll munstycket på ungefär 8 - 10 cm avstånd från den färg du ska ta bort. Efter ett kort tag mjuknar färgen och det börjar bildas blåsor.
- Värm inte för mycket, annars börjar färgen att brinna och då blir det ännu svårare att få bort den.

Andra användningsområden

1. Borttagning av färger och lacker med hetluft och skrapa/grovskrubbare/stålbörste.
2. Borttagning av dekaler och dekorationer.
3. Lossning av rostiga eller för hårt åtdragna muttrar och plåtskruvar.
4. Upptining av igenfrusna rörledningar, dörrlås, hänglås etc. Försök inte att tina upp plastledningar!
5. Framhävande av träådring före betsning eller lackering.
6. Snabbtorkning av färger och lacker. Det är speciellt användbart när det krävs färgöverensstämmelse genom att man lägger på flera färgskikt.
7. Uppmjukning av gammalt kitt före omkittning.
8. Torkning av trä före bearbetning.
9. Krympning av förpackningsfolie.
10. Vallning av skidor.
11. Krympning av krympslang.



Vård

Håll alltid luftintag och luftutsläpp rena och fria från smuts.

Rengör pistolen med fuktad duk och vanligt hushållsrengöringsmedel. Använd inte terpentin, färgborttagningsmedel, bensin eller liknande starka lösningsmedel.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.



Specifikation

Modell:	Q1B-MZ-2000LCE
Spänning:	230 V AC, 50 Hz
Upptagen effekt:	I: 250 W, II: 2000 W
Arbetstemperatur:	I: 60 °C, II: 100 - 600 °C
Luftmängd:	500 l/min

Varmluftpistol

ART.NR.: 18-3046 MODELL: Q1B-MZ-2000LCE-UK
30-9323 Q1B-MZ-2000LCE

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk.

Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data.


Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter (se opplysninger på baksiden).

Sikkerhetsforskrifter

Advarsel! Brann kan oppstå dersom ikke varmepistolen brukes med forsiktighet og omtanke.

- Vær forsiktig når varmepistolen brukes i nærheten av brennbart materiale.
- Rett ikke varmepistolen mot samme sted over lang tid.
- Bruk ikke varmepistolen i miljøer med eksplosive emner, væsker eller gasser.
- Husk at varmen kan føres til brennbart materiale, som er skjult.
- La varmluftpistolen stå oppreist for avkjøling før den settes bort.
- Forlat aldri varmepistolen uten tilsyn når den er slått på.
- Skadet strømledning skal alltid byttes av fagpersonell.

Beskrivelse



1. Munnstykke
2. Luftinntak
3. Kolbe (Håndtak)
4. Bøyle
5. Strømbryter (0 - II - I)
6. Strømledning
7. Ratt (Varmestyring)
8. Varmebeskyttelse
9. Temperaturindikator

Produktmerking med sikkerhetssymboler på maskinen



Les hele bruksanvisningen og følg sikkerhetsreglene.





Bruk hørselsvern.



Bruk vernebriller/visir.

Temperaturregulering

Med rattet (7) kan temperaturen reguleres trinnløst og på temperaturindikatoren kan du se innstilt temperatur. (Temperaturindikatoren fungerer kun når strømbryteren står på II).



Strømbryteren

Strømbryteren har fire posisjoner, to "0"-posisjoner. Da er varmluftspistolen avslått.

Posisjon I har en effekt på 250 W og 60° C.

Posisjon II har en effekt på 2000 W og 100-600° C.



Støttebøyle

Varmluftspistolen er utstyrt med en støttebøyle. Feller man ut denne som på bildet kan varmluftspistolen stilles på høykant, varmluftspistolen kan brukes i denne posisjon så man får begge hendene fri.

Etter bruk skal varmluftspistolen stå oppreist for avkjøling før den settes bort.



Bruk

- Påse før bruk at strømbryteren står på "0". Når du er klar for å begynne å jobbe stiller du inn bryteren avhengig av ønsket temperatur. Innen ett minutt har pistolen kommet opp i innstilt arbeidstemperatur.
- Varmluftpistolen kan plasseres stående på alle jevne underlag og har en innebygd støttebøyle som ekstra veltebeskyttelse. Da har du hendene ledig til andre oppgaver. Unngå å komme for nær munnstykket.
- **Arbeider du over hodehøyde må du ha vernebriller.**
- Arbeid ovenfra og nedover. Bruk passende fargeskrape/skrubb. Dra av fargen med myke jevne drag og varm samtidig fargen foran skrapen ved å føre pistolen lett fram og tilbake. Når fargen har blitt tilstrekkelig varm kan du t.o.m. fjerne tykke flak i et drag.
Ved riktig oppvarming løsner fargen i hele skrapens bredde.
- Skrapekanten må rengjøres ofte for å beholde skarpheten og ikke bli tildekket av smuss. Skrap fargen av med en gang. Hvis den avkjøles blir den fort hard.
- På ujevne flater må fargen først varmes opp til den blir myk, og deretter fjernes med stålborste.
- Dekk over alle nærliggende flater, som ikke skal varmes opp med materiale som ikke er brennbart.
- Rett aldri pistolen rett mot vinduer eller andre glassflater.

Anmerkning: Varmluftpistolen passer også til fjerning av olje og lateksbaserte farger. Den kan ikke fjerne flekker eller rester av grunning og impregneringsfarger.

Obs: Damp fra blyholdig maling er helseskadelig. Sørg alltid for god luftsirkulasjon. Når du jobber innendørs.









Fjerning av maling/lakk

Når du har forsøkt noen ganger etter våre anbefalinger vil du merke at alt går lettere. Prøv først på små flater før du begynner med større.

- Slå på strømmen og la pistolen få tid på seg til å komme opp i arbeidstemperatur. Hold munnstykket på ca 8 – 10 cm avstand fra den fargen du skal fjerne. Etter kort tid mykner fargen og det dannes bobler.
- Varm ikke for mye, da begynner fargen å brenne og det vil bli enda vanskeligere å fjerne den.

Andre bruksområder

1. Fjerning av maling og lakk med varmluft og skrape/skrubb/stålbørste.
2. Fjerning av klistremerker og dekorasjoner.
3. Løsning av rustne eller for hardt tiltrekte mutterer og plastskruer.
4. Opptining av fryste rørledninger, dørlås, hengelås etc. Prøv ikke å tine opp plastledninger!
5. Framheving av treådring før beising eller lakkering.
6. Hurtigtørking av maling og lakk. Det fungerer spesielt bra når det kreves fargeoverensstemmelse ved at man legger på flere lag maling.
7. Oppmyking av gammelt kitt før omkitting.
8. Tørking av tre før bearbeiding.
9. Krymping av innpakningsfolie.
10. Smøring av ski.
11. Krymping av krympeslange.



Vedlikehold

Hold alltid luftinntak og luftutslipp fri for smuss.

Rengjør pistolen med en fuktig klut og vanlig rengjøringsmiddel for hushold. Bruk ikke terpentin, fargefjerningsmiddel, bensin eller liknende sterke løsningsmiddel.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.



Spesifikasjon

Modell:	Q1B-MZ-2000LCE
Spenning:	230 V AC, 50 Hz
Opptatt effekt:	I: 250 W, II: 2000 W
Arbeidstemperatur	I: 60° C, II: 100-600° C
Luftmengde:	500 l/min

Kuumailmapuhallin

TUOTENRO.: 18-3046 MALLI: Q1B-MZ-2000LCE-UK
30-9323 Q1B-MZ-2000LCE


Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuusohjeita

Varoitus! Kuumailmapuhaltimen varomaton käyttö saattaa aiheuttaa tulipalon.

- Noudata varovaisuutta, kun käsittelet kuumailmapuhallinta helposti syttyvien materiaalien läheisyydessä.
- Älä kohdista kuumailmapuhallinta samaan paikkaan liian pitkää aikaa kerrallaan.
- Älä käytä kuumailmapuhallinta ympäristöissä, joissa on räjähtäviä aineita, nesteitä tai kaasuja.
- Ota huomioon, että kuumuus saattaa siirtyä helposti syttyviin materiaaleihin, jotka ovat näkymättömissä.
- Anna kuumailmapuhaltimen viilentyä pystyasennossa, ennen kuin asetat sen säilytykseen.
- Älä jätä kuumailmapuhallinta ilman valvontaa sen ollessa päällä.
- Vain ammattilainen saa vaihtaa vioittuneet johdot.

Kuvaus



1. Suutin
2. Ilman sisäänotto
3. Kahva
4. Sanka
5. Virtakytkin (0 - II - I)
6. Virtajohto
7. Säätypyörä (lämmönsäätö)
8. Lämpösuoja
9. Lämpötilan ilmaisin

Tuotteen merkinnät ja turvallisuussymbolit



Lue käyttöohje kokonaan ja noudata turvallisuusohjeita.





Käytä kuulosuojaimia.



Käytä visiiriä tai suojalaseja.

Lämpötilan säätö

Voit säätää lämpötilaa portaattomasti säätönupilla (7). Lämpötilan ilmaisin näyttää asetetun lämpötilan. (Lämpötilan ilmaisin toimii ainoastaan, kun virtakytkin on asennossa II.)



Virtakytkin

Virtakytkimessä on neljä asentoa. Kaksi "0"-tilaa, jolloin kuumailmapuhallin on pois päältä.

Tila I on matalatehoinen, 250 W, maks. 60 °C.

Tila II on korkeatehoinen, 2000 W, 100–600 °C.



Tukisanka

Kuumailmapuhaltimessa on tukisanka, jonka avulla puhallinta voidaan tukea kuvan osoittamalla tavalla.

Kun puhallinta tuetaan sangan avulla, molemmat kädet jäävät vapaiksi työskentelyyn.

Käytön jälkeen kuumailmapuhallin tulee asettaa pystyasentoon jäähtymään ennen säilytykseen laittamista.



Käyttö

- Varmista ennen laitteen käyttöä, että virtakytkin on asennossa ”0”. Kun olet valmis aloittamaan työskentelyn, aseta virtakytkin asentoon I tai II ja säädä sopiva lämpötila säätönupilla (7). Puhallin saavuttaa säädetyt lämpötilan minuutin kuluessa.
- Kuumailmapuhallin voidaan asettaa pystyasentoon tasaiselle alustalle ja siinä on kaatumisen estävä tukisanka. Näin voit tehdä käsilläsi samanaikaisesti muuta. Älä kuitenkaan aseta käsiä liian lähelle suutinta.
- **Jos työskentelet pään korkeuden yläpuolella, käytä suojalaseja.**
- Työskentele ylhäältä alaspäin. Käytä sopivaa teräsharjaa/maalikaavinta/karkeaa sientä. Irrota maali pehmeillä tasaisilla vedoilla ja kuumenna samanaikaisesti maalia työkalun edestä liikuttamalla puhallinta edestakaisin. Kun maali on lämmennyt riittävästi, voit poistaa hyvinkin paksuja maalikerroksia yhdellä vedolla.
- Kun puhaltimella lämmitetään oikein, maali irtoa koko kaapimen leveydeltä.
- Kaapimen reuna tulee puhdistaa säännöllisesti, jotta se pysyy terävänä eikä peity maalijäänteisiin. Poista maalinjäänteet lämpimänä, ne kovettuvat nopeasti.
- Muotoiltujen pintojen maali tulee ensin lämmittää pehmeäksi, jonka jälkeen se poistetaan teräsharjalla.
- Peitä palamattomalla materiaalilla kaikki lähistöllä olevat pinnat, joita ei kuumenneta.
- Älä suuntaa puhallinta suoraan kohti ikkunoita tai muita lasipintoja.

Huom.!

Kuumailmapuhallin soveltuu öljy- ja lateksimaalien poistamiseen. Kuumailmapuhallin ei sovellu pohjamaalien ja kyllästysaineiden tai niiden osien poistamiseen.

Huom.!

Lyijypitoisten maalien höyryt ovat terveydelle vaarallisia. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdesta työskennellessäsi sisätiloissa.









Maalin/lakan poistaminen

Kun olet harjoitellut ohjeiden mukaisesti, tulet huomaamaan, että työskentely sujuu helpommin. Kokeile ensin pienillä aloilla, ennen kun siirryt suuremmille pinoille.

- Kytke virta päälle ja anna kuumailmapuhaltimen lämmitä työskentelylämpötilaan. Pidä suutinta noin 8 - 10 cm:n päässä poistettavasta maalista. Hetken päästä maali pehmenee ja maalipinta alkaa kuplia.
- Älä kuumenna liikaa, sillä muuten maali palaa, jolloin sen poistaminen vaikeutuu.

Muita käyttöalueita

1. Maalin ja lakan poistaminen kuumailmalla ja kaapimella/karkealla sienellä/teräsharjalla.
2. Tarrojen ja koristeiden irrottaminen.
3. Ruosteisten tai juuttuneiden muttereiden ja peltiruuvien irrottaminen.
4. Jäätynneiden putkien, lukkojen tms. sulattaminen. Älä kuitenkaan yritä sulattaa muoviputkia!
5. Puun syiden korostaminen ennen petsausta tai lakkausta.
6. Maalien ja lakkojen pikakuivaaminen. Tämä on hyödyllistä, kun maalataan useita maalikerroksia.
7. Vanhan kitin pehmentäminen ennen uutta kittaamista.
8. Puun kuivaaminen ennen työstämistä.
9. Pakkausmuovin sulattaminen.
10. Suksien voitelu.
11. Kutistesukan kutistaminen.



Laitteen hoito

Pidä laitteen ilma-aukot puhtaina liasta.

Puhdista puhallin kostutetulla liinalla ja tavallisella puhdistusaineella. Älä käytä tärpättiä, maalinpoistoainetta, bensiiniä tai muita voimakkaita liuotinaiteita.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.



Tekniset tiedot

Malli:	Q1B-MZ-2000LCE
Jännite:	230 V AC, 50 Hz
Käyttöteho:	I: 250 W, II: 2000 W
Käyttölämpötila:	I: 60 °C, II: 100–600 °C
Ilmamäärä:	500 l minuutissa

Declaration of Conformity



Hereby, Clas Ohlson AB declares that the machinery:

Heat gun
CO/TECH 30-9323/18-3046
Q1B-MZ-2000LCE/ Q1B-MZ-2000LCE-UK

Complies with the following Directives:

2006/95/EC	LOW VOLTAGE EQUIPMENT
89/336/EEC	EMC

Insjön, Sweden, Januari 2008

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'K. Balkow', with a long, sweeping horizontal line extending to the right.

K. Balkow,
President.

Clas Ohlson, 793 85 Insjön, Sweden



SVERIGE

KUNDTJÄNST	Tel: 0247/445 00 Fax: 0247/445 09 E-post: kundtjanst@clasohlson.se
INTERNET	www.clasohlson.se
BREV	Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

KUNDESENTER	Tlf.: 23 21 40 00 Faks: 23 21 40 80 E-post: kundesenter@clasohlson.no
INTERNETT	www.clasohlson.no
POST	Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

SUOMI

ASIAKASPALVELU	Puh: 020 111 2222 Faksi: 020 111 2221 Sähköposti: info@clasohlson.fi
INTERNET	www.clasohlson.fi
OSOITE	Clas Ohlson Oy, Yrjönkatu 23 A, 00100 HELSINKI

UNITED KINGDOM

	For consumer contact, please visit www.clasohlson.co.uk and click on customer service.
INTERNET	www.clasohlson.co.uk