

Indoor Thermometer

Art.no 36-6000 Model 1052 IM

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Safety


- The thermometer must not be dismantled or modified in any way.
- The thermometer is only intended for indoor use. Do not expose it to moisture.
- The thermometer is not intended to be used as a reference thermometer and Clas Ohlson will not be held liable for any damage which may result from inaccurate readings.
- The battery should be removed from the thermometer if it is not to be used for an extended period, otherwise the battery might leak and damage the thermometer. Never leave a discharged battery in the battery compartment.
- The max and min values will be deleted when the battery is changed.
- The thermometer must never be subjected to shocks or impacts.
- The thermometer is not a toy. Keep it out of children's reach.

Product description

- Displays the indoor temperature.
- Max and min temperature memory.
- Switchable °C/°F.

Operating instructions

1. Insert 1 × AAA/LR03 battery (sold separately) observing the polarity markings in the battery compartment.
2. The current temperature will be displayed in large digits at the top of the screen after a few seconds.
3. Select the unit of measurement, °C or °F by pressing [°C/°F].
4. The highest and lowest temperatures reached since the thermometer was last reset or cleared, Max and Min, are displayed at the bottom of the screen.
5. The Max and Min temperatures can be cleared by pressing the [RESET] button.



Resetting

If abnormal characters are displayed, the thermometer can be reset by removing the battery, waiting a few seconds and then putting it back in again.

Care and maintenance

- Clean the product using a soft, moist cloth. Use a mild detergent – never use a solvent or strong, abrasive detergent, as this may damage the product.
- The battery should be replaced when the display becomes difficult to read.

Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

Specifications

Temperature (indoors)	-10 to 50 °C (14 to 122 °F)
Battery	1 × AAA/LR03 (sold separately)
Size	55 × 55 × 21 mm

GREAT BRITAIN • CUSTOMER SERVICE tel: 020 8247 9300

e-mail: customerservice@clasohlson.co.uk internet: www.clasohlson.co.uk

Inomhustermometer

Art.nr 36-6000 Modell 1052 IM

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet


- Termometern får inte demonteras eller modifieras på något sätt.
- Termometern är endast avsedd för inomhusbruk, den får inte utsättas för fukt.
- Termometern är inte avsedd för att användas som referens på något sätt och Clas Ohlson tar inte ansvar för skador som kan uppkomma på grund av felaktig visning eller avläsning.
- Ta ur batteriet om inte termometern ska användas under en längre tid, annars kan batteriet läcka och skada termometern. Låt aldrig ett förbrukat batteri sitta kvar i batterifacket.
- Vid batteribyte raderas max- och min.värden.
- Termometern får inte utsättas för stötar.
- Termometern är ingen leksak, den ska placeras utom räckhåll för barn.

Produktbeskrivning

- Visar inomhustemperatur.
- Minne för max- och min.värden.
- Omställbar °C/°F.

Användning

1. Sätt i 1 × AAA/LR03-batteri (säljs separat) enligt märkning i batterifacket.
2. Aktuell temperatur visas med stora siffror överst på displayen efter några sekunder.
3. Välj önskad visning, °C eller °F, med knappen [°C/°F].
4. Max- och min.temperatur efter senaste nollställning visas med mindre siffror längst ner på displayen.
5. Nollställ max- och min.temperatur genom att trycka in knappen [RESET].



Återställning

Om displayen visar konstiga tecken, kan termometern återställas så här: ta ur batteriet och sätt i det igen efter några sekunder.

Skötsel och underhåll

- Torka av produkten med en lätt fuktad, mjuk trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller starka, slipande rengöringsmedel. Det kan skada produkten.
- Byt batteri när displayen blir svår att avläsa.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Temperatur (inomhus)	-10 till 50 °C (14 till 122 °F)
Batteri	1 × AAA/LR03-batteri (säljs separat)
Mått	55 × 55 × 21 mm

SVERIGE • KUNDTJÄNST tel: 0247/445 00 fax: 0247/445 09
e-post: kundservice@clasohlson.se internet: www.clasohlson.se

Termometer til innendørs bruk

Art.nr. 36-6000 Modell 1052 IM

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk.
Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data.
Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet


- Produktet må ikke demonteres eller endres på.
- Termometeret er kun beregnet til innendørs bruk og må ikke utsettes for fuktighet.
- Termometeret må ikke brukes som referanse og Clas Ohlson tar ikke ansvar for eventuelle skader som oppstår som følge av feilvisning eller feil avlesing.
- Ta ut batteriet hvis instrumentet ikke skal brukes på en stund. Batteriet kan begynne å lekkе og forårsake skader på instrumentet. La ikke batterier som er oppbrukte sitte igjen i batteriholderen.
- Ved skifte av batterier vil maks- og min.-verdiene slettes.
- Termometeret må ikke utsettes for støt.
- Termometeret er ingen leke og bør oppbevares utenfor barns rekkevidde.

Produktbeskrivelse

- Viser innendørstemperaturer.
- Minne for maks.- og min.-temperatur.
- For justering av enhet °C/°F.

Bruk

1. Plasser 1 stk. AAA/LR03-batterier i batteriholderen. Batteriene selges separat.
2. Aktuell temperatur vises med store tall øverst i displayet etter noen sekunder.
3. Velg ønsket benevnning i °C eller °F ved å trykke på [°C/°F].
4. Maks og min.-temperatur etter forrige nullstilling vises med mindre tall lengst nede i displayet.
5. Nullstill maks- og min-temperaturene ved å trykke på [RESET].



Tilbakestilling (Reset)

Hvis det kommer opp merkelige tegn i displayet, kan det stilles tilbake ved å ta ut batteriene. Sett dem inn igjen etter noen få sekunder.

Stell og vedlikehold

- Rengjør produktet med en myk, lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel ved behov. Unngå å bruke løsemidler og slpende rengjøringsmidler. Det kan skade produktet.
- Når det blir vanskelig å lese av i displayet er det på tide å skifte batterier.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Hvis du er usikker, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Temperatur (innendørs)	-10 til 50 °C (14 til 122 °F)
Batteritype	1 × AAA/LR03 (selges separat)
Mål	55 × 55 × 21 mm

Sisälämpömittari

Tuotenro 36-6000 Malli 1052 IM

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus


- Laitetta ei saa avata tai muuttaa.
- Laitte on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Sitä ei saa altistaa kosteudelle.
- Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi referenssinä, eikä Clas Ohlson vastaa virheellisestä tai väärin katsotusta tuloksesta aiheutuneista vahingoista.
- Irrota paristo, jos lämpömittari on pitkään käyttämättä. Jos paristo jätetään pitkäksi aikaa laitteeseen, paristo saattaa vuotaa ja vahingoittaa laitetta. Älä jätä tyhjää paristoa paristolokeroon.
- Korkein ja alhaisin lämpötila tyhjenevät pariston vaihdon yhteydessä.
- Lämpömittaria ei saa altistaa iskuille.
- Laitte ei ole lelu. Älä jätä sitä lasten ulottuville.

Tuotekuvaus

- Sisälämpötilan näyttö.
- Korkeimman ja alhaisimman lämpötilan muisti.
- Celsius- ja Fahrenheit-asteet.

Käyttö

1. Aseta paristolokeroon AAA/LR03-paristo (myydään erikseen) paristolokeron merkintöjen mukaisesti.
2. Lämpötila näkyy näytön yläreunassa muutaman sekunnin kuluttua.
3. Valitse °C- tai °F-asteet painamalla [°C/°F].
4. Viimeisen nollauksen jälkeen mitatut korkeimmat ja alhaisimmat lämpötilat näkyvät näytön alalaidassa.
5. Tyhjennä korkein ja alhaisin lämpötila painamalla [RESET].



Asetusten palauttaminen

Jos näytöllä näkyy outoja merkkejä, palauta lämpömittarin asetukset irrottamalla paristo ja asettamalla se takaisin muutaman sekunnin kuluttua.

Huolto ja puhdistaminen

- Pyyhi laite kevyesti kostutetulla pehmeällä liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä vahvoja, hankaavia puhdistusaineita tai liuotainaineita, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta.
- Vaihda paristo, kun näytön lukemat eivät näy selkeästi.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Lämpötila (sisällä)	-10...50 °C (14...122 °F)
Paristo	1 kpl AAA/LR03 (myydään erikseen)
Mitat	55 × 55 × 21 mm

SUOMI • ASIAKASPALVELU puh: 020 111 2222
sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi kotisivu: www.clasohlson.fi

Zimmerthermometer

Art.Nr. 36-6000 Modell 1052 IM

Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise


- Das Produkt weder demontieren noch in anderer Weise verändern.
- Das Produkt ist nur für den Innenbereich geeignet. Vor Feuchtigkeit schützen.
- Das Produkt ist nicht als Referenzobjekt geeignet. Glas Ohlson ist nicht für eventuelle Schäden haftbar, die direkt oder indirekt wegen einer falschen oder ungenauen Anzeige entstanden sind.
- Bei längerer Nichtbenutzung die Batterien entnehmen um eventuellen Schäden durch ausgelaufene Batterien vorzubeugen. Leere Batterien nicht im Produkt belassen.
- Bei einem Batteriewechsel werden die Höchst- und Tiefstwerte gelöscht.
- Das Gerät niemals Stößen aussetzen.
- Kein Kinderspielzeug. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Produktbeschreibung

- Anzeige der Raumtemperatur.
- Speicher für Höchst- und Tiefstwerte.
- Umstellbar zwischen Celsius und Fahrenheit.

Bedienung

1. Eine AAA/LR03-Batterie (separat erhältlich) entsprechend der Markierung im Batteriefach einlegen.
2. Die Umgebungstemperatur wird innerhalb von wenigen Sekunden auf dem Display angezeigt.
3. Mit der Taste [°C/°F] zwischen °C oder °F wechseln.
4. Die Höchst- und Tiefsttemperatur seit dem letzten Zurücksetzen wird in kleinen Ziffern unten auf dem Display angezeigt.
5. Durch Drücken auf [RESET] werden die Werte für Höchst- und Tiefsttemperatur zurückgesetzt.



Zurücksetzen auf Werkseinstellung

Sollte das Produkt ungewöhnliche Werte anzeigen, kann es auf die Werkseinstellung zurückgesetzt werden. Dazu die Batterie entnehmen und nach ein paar Sekunden wieder einlegen.

Pflege und Wartung

- Das Produkt mit einem weichen, leicht befeuchteten Tuch reinigen. Ein mildes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Scheuermittel.
- Wenn das Display schwer ablesbar wird, ist es Zeit, die Batterie zu wechseln.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

Temperatur (Innenbereich)	-10 bis 50 °C (14 bis 122 °F)
Batterie	1 × AAA/LR03-Batterie (separat erhältlich)
Abmessungen	55 × 55 × 21 mm

DEUTSCHLAND • KUNDENSERVICE

Unsere Homepage www.clasohlson.de besuchen und auf Kundenservice klicken.